

	<p>MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ 300029 TIMIȘOARA, STR. LENAU NR.10 TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667 Cod fiscal: 11292024 Nr. operator de date cu caracter personal-34022 Website: www.dsptimis.ro e-mail dspj.timis@dsptimis.ro</p>
	<p>Serviciul ADMINISTRATIV MENTENANȚĂ Tel/Fax: 0256/494683 e-mail: aaii@dsptimis.ro</p>

NR. 24587/16.09.2020

Aprobat,
DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Cioca Flavius

DIRECTOR EXECUTIV ADJ ECONOMIC,
Ec. Cismaș-Malac Cornelia

CAIET DE SARCINI

Inlocuire copertina, reparații tencuieli exterioare, confecționat și montat balustrada la intrare in Laboratorul Igienei Radiatiilor DSP Timis din Timisoara str. V.Babes nr.18

CAPITOLUL I. – AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS , TIMISOARA STR. N. LENAU NR. 10.

CAPITOLUL II. – OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

A. DATE GENERALE :

Denumirea lucrării: ÎNLOCUIRE COPERTINA, REPARATII TENCUIELI EXTERIOARE SI CONFECTIONAT SI MONTAT BALUSTRADA LA INTRAREA IN LABORATORUL DE IGIENA RADIATIILOR DSP – TIMISOARA STR. V.BABES NR. 18 .

Beneficiar: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS

Amplasament: TIMISOARA STR. V.BABES NR.18.

B. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

Cladire Laborator Igiena Radiatiilor

În prezent , in imobilul Laborator Igiena Radiatiilor situat in Timisoara str,. V.Babes nr. 18 isi desfasoarea activitatatile specifica urmatoarele institutii dupa cum urmeaza:

- partial la parterul acestuia - Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis - Laboratorul Igiena Radiatiilor ,
- la etajul I - Institutul National de Sanatate Publica Timis – Centrul Regional de Sanatate Publica Timisoara,
- la etajul II - Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis - Serviciul Control in Sanatate Publica

Pana la ora actuala la acest imobil nu s- au efectuat reparatii exterioare .

In acest sens, mentionam ca la intrarea in cladirea Igiena Radiatiilor - Serviciul Control in Sanatate Publica , unde are acces atat personalul cat si publicul , copertina aferenta intrarii prezinta o stare avansata de degradare, prezentand un real pericol la prabusire iar datorita acestui fapt, fatadele care delimiteaza această intrare sunt degradate , avand tencuiala exterioara partial deteriorata si cazuta.

Totodata , se impune si realizarea unei balustrade cu mana curenta aferentă , care să faciliteze deplasarea persoanelor de orice varsta, care tranziteaza acest spatiu.

C. DESCRIEREA SITUAȚIEI PROPUSE

Cladire Laborator Igiena Radiatiilor – copertina , tencuieli exterioare, balustrada -

Urmare situatiei existente , se impune realizarea unei copertine in suprafata de aprox 6.00 mp confectionata din structura metalica si invelitoare de policarbonat fumuriu de 16 mm grosime care sa asigure protectia tuturor persoanelor care au acces in si din imobil .

De asemenea , se impune repararea fatadei aferentea intrarii respective care este degradata pe o suprafata de aprox 9 mp.

Balustrada se va executa din confectie metalica similara cu structura de baza a copertinei.

CAPITOLUL III.-MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

Executantul și beneficiarul vor respecta în timpul execuției toate prevederile legale care sunt în vigoare la data respectivă, referitoare la protecția muncii și prevenirea incendiilor.

Executantul va respecta normele republicane de protecție a muncii și toate celelalte prevederi specifice cuprinse în normele departamentale, dintre care menționăm:

“Normele departamentale de protecție a muncii în construcții” aprobate prin Ord. Ministerului Industriei Construcțiilor 941 din 19.10.68